

Установки поверочные УПМ-50, УПМ-100, УПМ-2000.  
Габаритные размеры.

1. Весовой терминал взрывозащищённый;
2. Мерник эталонный II разряда Кл. 0,05;
3. Весоизмерительный датчик взрывозащищённый (3 шт.);
4. Шкала мерника;
5. Отвес;
6. Окно смотровое;
7. Электронасос;
8. Термометр.

